SIGNER

MEDIR A PARTIR DE ESTA LÍNEA

cm

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PROCEDIMIENTO PARA MEDIR BRAZALETES DE ACERO

PASO 1

Imprimir la imagen de la izquierda de esta hoja y recortarla.

PASO 2

Colocar la esfera en la parte de arriba de la muñeca y rodearla.

PASO 3

Una vez envuelva su muñeca por completo con este metro, anote el dato que queda alineado con la línea roja. Utilice esa medida para seleccionar la opción más aproximada en el menú “Talla de muñeca”.

PASO 4

Después de recibir su reloj, puede ajustar con más precisión la longitud del brazalete moviendo el pin a través de los agujeros en el cierre.